Regenwasserbehandlung Abwassertechnik Elektrotechnik Stadthydrologie



Dr. H. Brombach GmbH


Steinstraße 7 97980 Bad Mergentheim Germany - Allemagne

Telefon: +49 7931 9710-0 Telefax: +49 7931 9710-40 E-Mail: uft@uft-brombach.de Internet: www.uft-brombach.de


### Dienstleistungsinformation

# Regenwasserversickerungsanlagen Fallbeispiel Bad Mergentheim

VS 0922



Werksgelände unserer Firma mit entsiegelten Parkplätzen und einer Versickerungsanlage für Dachwasser, Baujahr 1990



## 1 Siedlungsentwässerung bei Regen

In Siedlungsgebieten galt bis vor etwa 25 Jahren der Grundsatz, das Niederschlagswasser möglichst schnell abzuleiten. Dieses Ziel wurde durch einen hohen Versiegelungsgrad, viele Straßeneinläufe und entsprechend ausgelegte Sammelleitungen erreicht. Überschwemmungen und Vernässungen innerhalb der Siedlungsgebiete wurden dadurch weitgehend gebannt.

Heute werden jedoch auch die negativen Folgen dieser Entwicklung mehr und mehr erkannt. Bei Mischkanalisationen sind Kanalnetz und Kläranlagen durch den hohen Regenwasseranfall schnell überlastet, so dass ein Teil des verschmutzten Mischwassers in die Gewässer eingeleitet werden muss. Durch die rasche und vollständige Ableitung des Regenwassers in die Trennkanalisation kommt es zu lokalen Hochwässern in Gräben und Bächen

#### 2 Umgang mit Regenwasser

Heute hat sich die Philosophie über den Umgang mit Regenwasser gewandelt. Regenwasser soll nicht mehr ohne Not in der Kanalisation abgeleitet werden. Wo die Voraussetzungen dafür gegeben sind, sollten Flächen wasserdurchlässig gestaltet werden. Das unverschmutzte Regenwasser von undurchlässigen Verkehrsflächen und Dächern sollte ortsnah versickert werden, DWA-A 138 (2005), WHG (2009) und WG Baden-Württemberg (2013).

## 3 Regenwasserversickerung als kommunale und private Aufgabe

Nicht nur aus ökologischen Gründen ist die Versickerung von Regenwasser eine Notwendigkeit. Neue Baugebiete überlasten oft die hydraulische Leistungsfähigkeit der alten Kanalisation. Wird bei der Entwässerung von neuen Bau- und Gewerbegebieten die Versickerung von Regenwasser eingeplant, kann das teure Auswechseln von sonst überlasteten Kanälen vermieden werden.

Bei Neuplanungen ist der Investitionsaufwand im Allgemeinen gering bis vernachlässigbar, da das Erstellen von Versickerungsanlagen, insbesondere von Versickerungsmulden, mit der Gestaltung von Freiflächen kombiniert werden kann. Durchschnittliche Kosten von Versickerungsanlagen liegen bei ca. 20 Euro pro m² versiegelter Fläche, vgl. Geiger, Dreiseitl (2001).

Im Rahmen unserer wissenschaftlichen Dienste bieten wir Ihnen die Planung von Regenwasserversickerungsanlagen an. Gleichzeitig wollen wir als Fachfirma für Regenwasserbehandlung mit gutem Beispiel vorangehen und zur Nachahmung durch Gemeinden, Firmen und Private aufrufen. Wir haben auf unserem Grundstück verschiedene Versickerungsanlagen realisiert, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen.

#### 4 Abflussvermeidung bei Parkplätzen

Auf die einfachste Art und Weise kann Regenwasserabfluss vermieden werden, wenn Oberflächen wie Hofeinfahrten, öffentliche Plätze, Parkplätze und schwach befahrene Wohnstraßen mit entsprechenden Materialien wasserdurchlässig gestaltet werden. Um unangenehme Vernässungen zu vermeiden, sollte die entsiegelte Fläche nicht an Gebäude stoßen.


Bild 1 zeigt einen wasserdurchlässigen Parkplatz unserer Firma. Diese Flächenversickerung umfasst zwei Maßnahmen. Die Oberfläche wurde mit unverfugten Betonsteinen im Splittbett wasserdurchlässig gestaltet. Die Parkfläche ist nicht wie sonst vorgeschrieben zur Straße geneigt, sondern von ihr weg. Bei Starkregen versickert oberflächlich abfließendes Wasser über die Schulter der grasbewachsenen Böschung. Diese behördlich genehmigte Anlage hält auf einer Fläche von 190 m² ca. 130 m³ Niederschlagswasser pro Jahr von der Kanalisation fern. Die Anlage ist nun über 24 Jahre pflegeleicht und mit uneingeschränkter Leistungsfähigkeit in Betrieb.

#### 5 Regenwasserversickerung

Die Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall hat das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" aufgestellt. Als nicht schädlich verunreinigt gilt Niederschlagswasser von Dach-



Bild 1: UFT-Parkplatz bei Regen, 18 Jahre nach Inbetriebnahme, Pflaster mit engen, nicht verfüllten Fugen auf einer Splittunterlage



und Terrassenflächen von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken, Verwaltungsgebäuden und ähnlich genutzten Anwesen, solange derartige Flächen nicht in Gebieten liegen, die durch Emissionen, z. B. aus Industrieanlagen, besonders beeinflusst sind.

Nach dem Merkblatt DWA-M 153 (2007) ist zum Schutz des Grundwassers zu beachten, dass eine Passage des zu versickernden Wassers durch den belebten Oberboden erfolgt.
Durch Filtration, Adsorption, Ionenaustausch, Fällung und durch biologische Prozesse werden Schadstoffe weitgehend zurückgehalten und zum Teil abgebaut. Wesentliche Voraussetzung für Versickerungsanlagen ist die Durchlässigkeit des Bodens und der darunter anstehenden Locker- und Festgesteine.

Auf dem Firmengelände von UFT ist seit Juli 1990 eine Versickerungsanlage in Betrieb, siehe Titelbild und Bild 2. Das Niederschlagswasser einer 210 m² großen Dachfläche wird zuerst in einen Teich geleitet. Das ist notwendig, da die Anlage sich in einem Wasserschutzgebiet befindet. Der Teich mit ca. 12,6 m³ Volumen soll das Niederschlagswasser zunächst sedimentativ und biologisch reinigen. Das vorgereinigte Niederschlagswasser wird nach der Teichpassage in drei gestaffelten Versickerungsmulden versickert.

Der Teich wurde mit einer handelsüblichen Teichfolie abgedichtet und zusätzlich durch eine 7 cm starke Magerbetonauflage gegen Beschädigung abgesichert. Im Ufersaum sind Schilf, Binsen und andere Wasserpflanzen gepflanzt, um die Verdunstungsfracht zu erhöhen. Der Teich hat eine Verdunstungsfläche von insgesamt 28 m².

Die Muldenflächen wurden nach DWA-Arbeitsblatt A 138 mit einem Bemessungsregen  $r_{15(1)}$  = 132,7 l/(s ha) bei einem Durchlässigkeitsbeiwert von  $k_f$  = 10<sup>-5</sup> m/s auf insgesamt A = 22,5 m² bemessen. Die Muldenfläche umfasst damit nur 11% der angeschlossenen Dachfläche.

Aus den Niederschlagsdaten, die an der firmeneigenen Wetterstation erhoben werden, siehe Titelbild, ergibt sich die in Tabelle 1 dargestellte hydraulische Bilanz für die 23 Betriebsjahre von 1991 bis 2013.

Durchschnittlich werden ca. 144 m³ Niederschlagswasser pro Jahr in den Mulden versickert. Das entspricht einer jährlichen Versickerungshöhe von etwa 6,4 m.

Die wasserrechtliche Genehmigung zum Betrieb der Versickerungsanlage wurde zunächst auf zehn Jahre erteilt. Aus diesem Grunde wurden die Dachabläufe reversibel gestaltet (Bild 3).

mm / a         n / a         m³ / a           1991         467         149         86           1992         734         176         130           1993         678         176         121           1994         665         173         119           1995         775         148         163           1996         612         163         119           1997         536         159         100           1998         684         182         136           1999         878         177         187           2000         639         183         124           2001         833         184         175           2002         875         159         188           2003         397         118         67           2004         692         176         139           2005         701         178         141           2006         895         227         187           2007         864         219         180           2008         769         147         157           2010         760         116 <t< th=""><th>Jahr</th><th>Nieder- schlag</th><th>Regen- anzahl</th><th>Versicke- rungs- volumen</th></t<>	Jahr	Nieder- schlag	Regen- anzahl	Versicke- rungs- volumen
1992       734       176       130         1993       678       176       121         1994       665       173       119         1995       775       148       163         1996       612       163       119         1997       536       159       100         1998       684       182       136         1999       878       177       187         2000       639       183       124         2001       833       184       175         2002       875       159       188         2003       397       118       67         2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132		mm / a	n/a	m³/a
1993678176121199466517311919957751481631996612163119199753615910019986841821361999878177187200063918312420018331841752002875159188200339711867200469217613920057011781412006895227187200786421918020087691471572009747122152201076011615520118789818320126641081322013803110165Σ16.5453.6483.307	1991	467	149	86
199466517311919957751481631996612163119199753615910019986841821361999878177187200063918312420018331841752002875159188200339711867200469217613920057011781412006895227187200786421918020087691471572009747122152201076011615520118789818320126641081322013803110165Σ16.5453.6483.307	1992	734	176	130
1995       775       148       163         1996       612       163       119         1997       536       159       100         1998       684       182       136         1999       878       177       187         2000       639       183       124         2001       833       184       175         2002       875       159       188         2003       397       118       67         2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	1993	678	176	121
1996       612       163       119         1997       536       159       100         1998       684       182       136         1999       878       177       187         2000       639       183       124         2001       833       184       175         2002       875       159       188         2003       397       118       67         2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	1994	665	173	119
199753615910019986841821361999878177187200063918312420018331841752002875159188200339711867200469217613920057011781412006895227187200786421918020087691471572009747122152201076011615520118789818320126641081322013803110165Σ16.5453.6483.307	1995	775	148	163
1998       684       182       136         1999       878       177       187         2000       639       183       124         2001       833       184       175         2002       875       159       188         2003       397       118       67         2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	1996	612	163	119
1999       878       177       187         2000       639       183       124         2001       833       184       175         2002       875       159       188         2003       397       118       67         2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	1997	536	159	100
2000       639       183       124         2001       833       184       175         2002       875       159       188         2003       397       118       67         2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165 $\Sigma$ 16.545       3.648       3.307	1998	684	182	136
2001       833       184       175         2002       875       159       188         2003       397       118       67         2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	1999	878	177	187
2002       875       159       188         2003       397       118       67         2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165 $\Sigma$ 16.545       3.648       3.307	2000	639	183	124
2003       397       118       67         2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2001	833	184	175
2004       692       176       139         2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2002	875	159	188
2005       701       178       141         2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2003	397	118	67
2006       895       227       187         2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2004	692	176	139
2007       864       219       180         2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2005	701	178	141
2008       769       147       157         2009       747       122       152         2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2006	895	227	187
2009     747     122     152       2010     760     116     155       2011     878     98     183       2012     664     108     132       2013     803     110     165       Σ     16.545     3.648     3.307	2007	864	219	180
2010       760       116       155         2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2008	769	147	157
2011       878       98       183         2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2009	747	122	152
2012       664       108       132         2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2010	760	116	155
2013       803       110       165         Σ       16.545       3.648       3.307	2011	878	98	183
Σ 16.545 3.648 3.307	2012	664	108	132
	2013	803	110	165
Ø 719 159 144	Σ	16.545	3.648	3.307
	Ø	719	159	144

Tabelle 1: Hydraulische Bilanz aus
23 Betriebsjahren der Versickerungsanlage auf dem Firmengelände von UFT nach Messungen der eigenen Wetterstation

Versickerung des Regenwassers im Anschluss an die Teichpassage in drei Mulden mit Grasbewuchs

Regenwasserzuleitung DN 100 von der Dachfläche



Bild 2: Teich mit nachgeschalteten Versickerungsmulden nach den ersten zwölf Betriebsjahren

Für den Fall, dass die Genehmigung nicht verlängert worden wäre, hätte das Knie des Ablaufrohres umgesteckt werden können. Im Jahr 2000 wurde die Genehmigung zum weiteren, unbefristeten Betrieb der Anlage erteilt.

#### 6 Erfahrungen und Kosten

Die Erfahrungen der ersten 23
Betriebsjahre waren durchweg gut.
Die Versickerungsleistung der Mulden ist so gut, dass nur bei sehr starken Regen, etwa alle 2 Jahre, alle 3 Mulden voll eingestaut werden. Auch im Winter, wenn der Boden gefroren ist, kann genug Niederschlagswasser versickern, ohne dass die Anlage überlastet wird.

Als einzige Arbeiten fallen das regelmäßige Mähen der Mulden und die Pflege des Teiches an, die einmal pro Jahr notwendig wird. Alle fünf Jahre muss ein Teil der Pflanzen aus dem Teich entfernt werden, damit die Teichfläche nicht zuwuchert.

Die Kosten für die Erstellung der Anlage beliefen sich auf umgerechnet 1 000 Euro für Material und ca. 2 000 Euro für Lohnkosten. Das sind zusammen ca. 15 Euro je m² angeschlossene Dachfläche. Der Großteil der Kosten entfiel auf die Erstellung des Teiches, der aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet notwendig war.



Bild 3:
Dachablauf mit zwei
Anschlüssen, Versickerung – Abwasserkanal.
Bei Bedarf könnten die
Fallrohre wieder an die
Mischwasserkanalisation
angeschlossen werden.

Die Anlage der Versickerungsmulden ohne den Teich hätte umgerechnet ca. 10 Euro je m² gekostet und ist damit deutlich günstiger als die in Geiger (2001) angegebenen Kosten.

Für unsere naturnahe Regenwasserbehandlungsanlage "Teich mit nachfolgenden Versickerungsmulden" erhielten wir im Jahr 1992 einen Umweltpreis der Stadt Bad Mergentheim.

#### 7 Unsere Dienstleistung

Wir bestimmen die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes und führen die hydraulische Bemessung der Versickerungsanlage nach dem Arbeitsblatt A 138 durch. Desweiteren erstellen wir die notwendigen Planunterlagen für das Wasserrechtsgesuch bei der Wasseraufsichtsbehörde.

In Verbindung mit unseren Stadthydrologischen Studien (siehe Dienstleistungsinformation SHS 0920) bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Entwässerungsplanung unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu optimieren. Gerade bei der Planung neuer Bau- und Gewerbegebiete ist es sinnvoll, die örtlichen Gegebenheiten für die Erstellung von Versickerungsanlagen zu nutzen, um zukünftigen Planungsspielraum zu schaffen.

Sprechen Sie uns an!

#### Literatur

DWA-Arbeitsblatt A 138 (2005): Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef: DWA, April 2005.

DWA-Merkblatt M 153 (2007): Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef: DWA, August 2007.

Geiger, W.; Dreiseitl, H. (2001): Neue Wege für das Regenwasser. 2. Auflage - München : Oldenbourg Verlag, 2001.

UFT (1990): Wasserrechtsgesuch der Fa. UFT zur Versickerung von vorbehandeltem, nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser auf dem Firmengelände, 27.11.1990.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG 2009), v. 31.07.2009 BGBI. I S. 2585, zuletzt geändert 7.8.2013 BGBI I S. 3154.

Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG 2013), v. 3.12.2013 GBI. vom 12.12.2013, Nr. 17, S. 389.